

# 29. 交流回転磁界 (2)


## 29. AC Rotating Magnetic Field (2)

### 講義内容

1. 三相交流による回転磁界 : 復習
2. 二相交流による回転磁界 : 楕円
3. 二相交流による回転磁界 : 真円

# 三相交流による回転磁界（復習）

3つのコイルによる中心部の磁界を考える（多相交流は **回転** 磁界を生じる）



各コイルに流れる **電流**

$$\begin{cases} i_U = I_m \sin \theta \\ i_V = I_m \sin \left( \theta - \frac{2\pi}{3} \right) \\ i_W = I_m \sin \left( \theta - \frac{4\pi}{3} \right) \end{cases}$$

各コイルに生じる **磁界**

$$\begin{cases} H_U = H_m \sin \theta \\ H_V = H_m \sin \left( \theta - \frac{2\pi}{3} \right) \\ H_W = H_m \sin \left( \theta - \frac{4\pi}{3} \right) \end{cases}$$

コイルは **物理的** に 120°ズレている

磁界の強さは電流に比例（**ビオ・サバール** の法則等）

# 磁界の合成：各方向成分に分解（復習）

磁界の **横** 方向成分を  $H_x$  とする



$$H_x = H_U \cos 0 + H_V \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + H_W \cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right)$$

$$= H_m \sin \theta + \frac{1}{4} H_m \sin \theta + \frac{1}{4} H_m \sin \theta = \frac{3}{2} H_m \sin \theta$$

磁界の **縦** 方向成分を  $H_y$  とする

$$H_y = H_U \sin 0 + H_V \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + H_W \sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right)$$

$$= \frac{3}{4} H_m \cos \theta + \frac{3}{4} H_m \cos \theta = \frac{3}{2} H_m \cos \theta$$



# 合成磁界の大きさと形状（復習）


磁界の大きさ（**円**の**半径**）

$$\begin{aligned} |H| &= \sqrt{H_x^2 + H_y^2} = \sqrt{\left(\frac{3}{2}H_m \sin \theta\right)^2 + \left(\frac{3}{2}H_m \cos \theta\right)^2} \\ &= \frac{3}{2}H_m \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = \frac{3}{2}H_m = r \end{aligned}$$

合成磁界の形状（ $\varphi = 90^\circ - \theta$ ）

$$H_x = \frac{3}{2}H_m \sin \theta = r \cos \varphi$$

$$H_y = \frac{3}{2}H_m \cos \theta = r \sin \varphi$$



**原点** 中心で半径  $1.5H_m$  の **回転** 磁界が生じる  
(回転磁界により, 誘導電動機が回転する)

# 二相交流による回転磁界：楕円


対称三相交流において，U相が断線したとする

V相，W相のコイルによる磁界は

$$H_V = H_m \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right), \quad H_W = H_m \sin\left(\theta - \frac{4\pi}{3}\right)$$

磁界の  $x, y$  方向成分は

$$\begin{cases} H_x = H_V \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + H_W \cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} H_m \sin \theta \\ H_y = H_V \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + H_W \sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{3}{2} H_m \cos \theta \end{cases}$$




# 合成磁界の大きさと形状：楕円

合成磁界の形状

$$\left\{ \begin{array}{l} H_x = \frac{1}{2} H_m \sin \theta \\ H_y = \frac{3}{2} H_m \cos \theta \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{H_x}{0.5H_m} = \sin \theta \\ \frac{H_y}{1.5H_m} = \cos \theta \end{array} \right.$$


$$\rightarrow \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \left( \frac{H_x}{0.5H_m} \right)^2 + \left( \frac{H_y}{1.5H_m} \right)^2 = 1$$

**原点** 中心で **短軸** の長さ  $1.0H_m$  ,  
**長軸** の長さ  $3.0H_m$  の **楕円回転** 磁界が生じる




# 二相交流の発生

単相 交流電源から 二相 交流を発生




等価回路



実際には二つのコイルは **物理的** に **90°** ズれて配置されていることに注意！

# 二相交流の発生

各相の電流をインピーダンスから計算



$$\begin{cases} \dot{I}_U = \frac{\dot{E}}{\dot{Z}_U} = \frac{\dot{E}}{R_U + j\left(\omega L_0 - \frac{1}{\omega C}\right)} \\ \dot{I}_V = \frac{\dot{E}}{\dot{Z}_V} = \frac{\dot{E}}{R_V + j\omega(L + L_0)} \end{cases}$$

二相交流は  
両者の大きさが **等しく**  
位相が **90°** ズれること  
( **180°** ではない! )


➡  $\dot{I}_U = j\dot{I}_V$

抵抗を **可変** 抵抗とし, 以下の計算式から調整

$$\begin{aligned} j\left\{R_U + j\left(\omega L_0 - \frac{1}{\omega C}\right)\right\} &= R_V + j\omega(L + L_0) \\ \Rightarrow \begin{cases} R_U = \omega(L + L_0) \\ R_V = \frac{1}{\omega C} - \omega L_0 \end{cases} \end{aligned}$$



# 単相交流電流による交番磁界



# 二相交流回転磁界：真円

2つのコイルによる中心部の磁界を考える（ $H_U$  基準）


各コイルに流れる **電流**

各コイルに生じる **磁界**

$$\begin{cases} i_U = I_m \sin \theta \\ i_V = I_m \sin \left( \theta - \frac{\pi}{2} \right) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} H_U = H_m \sin \theta \\ H_V = H_m \sin \left( \theta - \frac{\pi}{2} \right) \end{cases}$$

この合成磁界の  $x, y$  成分は


$$\begin{cases} H_x = H_U \cos 0 + H_V \cos \left( -\frac{\pi}{2} \right) = H_U = H_m \sin \theta \\ H_y = H_U \sin 0 + H_V \sin \left( -\frac{\pi}{2} \right) = -H_V = -H_m \sin (\theta - 90^\circ) = H_m \cos \theta \end{cases}$$



# 合成磁界の大きさと形状：真円

磁界の大きさ（**円**の**半径**）

$$\begin{aligned} |H| &= \sqrt{H_x^2 + H_y^2} = \sqrt{(H_m \sin \theta)^2 + (H_m \cos \theta)^2} \\ &= H_m \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = H_m = r \end{aligned}$$



合成磁界の形状（ $\varphi = 90^\circ - \theta$ ）

$$\begin{cases} H_x = H_m \sin \theta = r \cos \varphi \\ H_y = H_m \cos \theta = r \sin \varphi \end{cases}$$

**原点** 中心で半径  $H_m$  の **回転** 磁界が生じる  
(回転磁界により, 誘導電動機が回転する)

コイルの **配置** 及び電流の **位相** を適切にすれば二相の合成磁界は **真円** となる