


# **2. 理想変圧器**

## **2. Ideal Transformer**


### **講義内容**

- 1. 相互誘導回路とT形等価回路**
- 2. 理想変圧器の説明**
- 3. 理想変圧器の一次側等価換算回路**

# 相互誘導回路の結合係数 $k$



相互誘導回路：一つのコイルが作る **磁束** が他のコイルに **鎖交** する **磁気結合** 回路




**結合係数**  $k \equiv \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$   
( $-1 \leq k \leq 1$ )

一次巻線と二次巻線の磁気的な結合の度合い


**結合係数**

$k = 1$



磁束に漏れがなく（漏れ磁束 = 0），変圧器の巻線が全て変圧器としての動作として機能している

# T形等価回路




複素交流 表記

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{V}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 \end{cases}$$

式変形

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = j\omega(L_1 - M) \dot{I}_1 + j\omega M (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \\ \dot{V}_2 = j\omega M (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) + j\omega(L_2 - M) \dot{I}_2 \end{cases}$$

T形等価回路



1次側と2次側が離れていないので扱いやすい

回路方程式をきちんと満たしている **電気** 回路

# T形等価回路への式変形の解説（解法 1）



$$\begin{cases} \dot{V}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{V}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 \end{cases}$$

互いに  
打ち消し合う

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_1 \\ \dot{V}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{V}_1 = j\omega(L_1 - M) \dot{I}_1 + j\omega M (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \\ \dot{V}_2 = j\omega M (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) + j\omega(L_2 - M) \dot{I}_2 \end{cases}$$

**Charles Proteus Steinmetz (1865~1923)**




スタインメッツのT形等価回路

# T形等価回路への式変形の解説（解法2）



各係数を比較

$$\begin{cases} \dot{Z}_1 + \dot{Z}_3 = j\omega L_1 \\ \dot{Z}_3 = j\omega M \\ \dot{Z}_2 + \dot{Z}_3 = j\omega L_2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{Z}_1 = j\omega(L_1 - M) \\ \dot{Z}_3 = j\omega M \\ \dot{Z}_2 = j\omega(L_2 - M) \end{cases}$$

上式に代入

# 理想変圧器の条件

理想  
変圧器

- ① : 磁束は全て **鉄心の中** だけを通り, **両巻線** に鎖交
- ② : 巻線の抵抗は無視 ( **銅損** は無視 )
- ③ : 鉄心の損失は無視 ( **鉄損** は無視 )
- ④ : 鉄心の飽和は無視 ( **磁気飽和** 現象は無視 )
- ⑤ : **ヒステリシス** 現象は無視
- ⑥ : 鉄心の **透磁率** は無限大として, **励磁電流** は無視


① : **漏れ磁束** が無い → 結合係数  $k = 1$

②～⑤ : エネルギー **損失** が無い

⑥ : **磁化** に必要なエネルギーも必要ない

**理想的** な  
電力変換装置

# 卷数比·变压比 (理想变压器)



$$L = N^2 \mu \frac{S_e}{l_e} = PN^2 \quad \longrightarrow \quad \frac{L_1}{L_2} = \frac{PN_1^2}{PN_2^2} = \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 = a^2$$

**卷数比**  $a$

$k = 1$   
理想变压器

$$\begin{aligned} M &= k\sqrt{L_1L_2} \\ &= k\sqrt{a^2L_2L_2} \\ &= kaL_2 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 = j\omega M \left( \frac{a}{k} \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \right) \\ \dot{V}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 = j\omega M \left( \dot{I}_1 + \frac{1}{ka} \dot{I}_2 \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = j\omega M (a\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \\ \dot{V}_2 = j\omega M \left( \dot{I}_1 + \frac{1}{a} \dot{I}_2 \right) \end{cases} = \frac{j\omega M}{a} (a\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = \frac{\dot{V}_1}{a} \quad \longrightarrow \quad a = \frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2}$$

**变压比**  $a$

卷数比  
**||**  
变压比

# 変流比（理想変圧器）

理想変圧器の条件②～⑤：  
エネルギー損失が無い

$$\dot{W}_1 + \dot{W}_2 = 0$$

電流の向き

1次側  
2次側

の **複素** 電力

$$\begin{cases} \dot{W}_1 = \dot{V}_1 \bar{I}_1 \\ \dot{W}_2 = \dot{V}_2 \bar{I}_2 \end{cases}$$

交流回路の電力計算は **複素** 電力で行う

$$\dot{W}_1 + \dot{W}_2 = j\omega M \left\{ (a\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \bar{I}_1 + \left( \dot{I}_1 + \frac{\dot{I}_2}{a} \right) \bar{I}_2 \right\}$$

$$= \frac{j\omega M}{a} (a\dot{I}_1 + \dot{I}_2) (a\bar{I}_1 + \bar{I}_2)$$

$$= \frac{j\omega M}{a} (a\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \overline{(a\dot{I}_1 + \dot{I}_2)}$$

$$= \frac{j\omega M}{a} |a\dot{I}_1 + \dot{I}_2|^2$$

$$= 0$$

$$\bar{z} + \bar{w} = \overline{z + w}$$

$$z\bar{z} = |z|^2$$

$$a\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 0 \longrightarrow -\frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = \frac{1}{a}$$

**変流比**  $\frac{1}{a}$

各巻線間の電圧・電流の関係を表すのに、**L** や **M** が不要ない！




# 理想変圧器の等価回路変換(1)

理想変圧器：透磁率  $\mu = \infty \longrightarrow L, M = \infty \longrightarrow$  T形等価回路が使えない


巻数比表示

電流の向きが逆

$$\begin{aligned} \dot{E}'_2 &\equiv a\dot{E}_2 & \dot{I}'_2 &\equiv -\frac{\dot{I}_2}{a} & \dot{Z}'_L &= \frac{\dot{E}'_2}{\dot{I}'_2} = a^2 \frac{\dot{E}_2}{\dot{I}_2} = a^2 \dot{Z}_L \\ \dot{V}'_2 &\equiv a\dot{V}_2 \end{aligned}$$



(a) 負荷のある理想変圧器




(b) 変圧比 1 の理想変圧器

# 理想変圧器の等価回路変換(2)


変圧器を回路内に **含まない** ように構成することで式が簡単になる！

$$\dot{E}'_2 \equiv a\dot{E}_2 = \dot{E}_1 \quad \dot{I}'_2 \equiv -\frac{\dot{I}_2}{a} = \dot{I}_1$$

理想変圧器が無くても  
端子電圧・電流の関係が **変わらない**



(c) 一次側換算理想変圧器



(d) **一次側換算** 等価回路

# 例題：理想変圧器の一次側等価換算回路

一次側に  $\dot{V}_1 = 6.6$  [kV]の電圧源を接続した巻数比  $a = 33$  の理想変圧器があったとする。二次側に  $\dot{Z}_L = 10(\sqrt{3} + j)$  [ $\Omega$ ]の負荷を接続したときの一次側換算等価回路の負荷  $\dot{Z}'_L$  を求めよ。また、一次側の電流を求めよ。

$$\begin{aligned}\dot{Z}'_L &= a^2 \dot{Z}_L = 33^2 \times 10(\sqrt{3} + j) = 10.89(\sqrt{3} + j) \times 10^3 \\ &= 18.9 + j10.9[\text{k}\Omega]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= \frac{\dot{V}_1}{\dot{Z}'_L} = \frac{6.6 \times 10^3}{10.89(\sqrt{3} + j) \times 10^3} \quad \text{有理化} \\ &= \frac{5}{33}(\sqrt{3} - j)[\text{A}] = (262.4 - j151.5)[\text{mA}]\end{aligned}$$

